FREE 10% PREVIEW (1/8 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/417428-vag-vw-audi-generic-ecu-file-pdf

VCXCAR.COM

主题	DQ200 变速箱更换控制单元操作方法
编号	2018033
涉及车型	针对机电单元零件号为 0AM 325 025 D(H\L\M)的 DQ200 变速箱
发布日期	2018-7-10

技术背景

从即日起一汽大众售后向各特许经销商提供 DQ200 变速箱单独的控制单元备件，可以应用于解决以下故障，无需再更换机电单元总成。

售后解决方案

1. 使用 ODIS 诊断仪连接车辆，在变速箱控制单元中有以下任意一条故障存储器记录，就需要更换控制单元处理。

故障代码列举如下：

1) P084000: 变速箱液压压力传感器 1 电路中的电气故障
2) P066600: 内部温度传感器 1 电气故障
3) P177900: 变速箱输入轴 1 转速过高
4) P177A00: 变速箱输入轴 2 转速过高
5) P072600: 发动机控制单元转速信号的信号失真
6) P172F00: 换挡执行器的程传感器 1 电气故障
7) P173000: 换挡执行器的程传感器 2 电气故障
8) P173100: 换挡执行器的程传感器 3 电气故障
9) P173200: 换挡执行器的程传感器 4 电气故障
10) P173500: 离合器 1 位置传感器电气故障
11) P173600: 离合器 2 位置传感器电气故障
12) P177F00: 液压泵电机低电压
13) P174A00: 分变速箱 1 中的阀门 3 电气故障
14) P173E00: 分变速箱 1 中的阀门 1 电气故障
15) P174C00: 分变速箱 2 中的阀门 1 电气故障
16) P173F00: 分变速箱 1 中的阀门 2 电气故障

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 8 Pages)

VW DQ200 TCU Replacement & ODIS Software Refresh Manual

DOWNLOAD FULL 8-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->