FREE 10% PREVIEW (1/12 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/113173-bmw-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

措施编号	主题
57924633-10	显示可变减震器控制系统 (VDC/EDC) 的检查控制信息
认可日期 (年年-月月-日日)	状态 组织
15-1-19	已认可 V5-CN, 轿车

涉及车辆

开发序列	发动机 车身
F15 F16	
生产期 (从 / 至) (年年-月月-日日)	生产期注释 反馈 (措施的所有案例至) (年年-月月-日日)
/ 15-1-1	

投诉

可变减震器控制系统 (VDC) 的检查控制信息："行驶舒适性受到限制，以适当速度谨慎驾驶，到 BMW 售后
服务处进行检查" (ID 180)被激活。

原因

VDC 控制单元 (EDC 系统) 识别到车轮加速传感器有故障 (故障代码存储器记录：数值不可信)。

可能的故障代码存储记录：
482943 - 车轮加速传感器 - 左前 - 传感器 1 - - 数值 - 不可信
482947 - 车轮加速传感器 - 右前 - 传感器 2 - - 数值 - 不可信
48294B - 车轮加速传感器 - 左后 - 传感器 3 - - 数值 - 不可信
48294F - 车轮加速传感器 - 右后 - 传感器 4 - - 数值 - 不可信

涉及特殊装备：
SA 2VM = 自适应舒适型底盘套件
SA 2VF = 自适应 M 运动型底盘
SA 7SZ = 自适应专业型底盘套件
SA 106 = 防弹车
SA 109 = SECURITY PLUS

措施

当客户投诉时，使用 ISTA/D 2.44 或更高版本进行诊断。执行有关故障代码存储记录的相应测试模
块，并根据故障代码存储记录更换如下前轴传感器或后轴传感器：

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 12 Pages)

BMW F15 F16 VDC/EDC Wheel Acceleration Sensor Replacement and Repair G

DOWNLOAD FULL 12-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->