FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/113558-bmw-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师 QCGCAR.COM

措施编号	主题	
61903184-01	防盗报警系统 - 报警系统误触发	
认可日期 (年年-月月-日日)	状态	组织
15-8-2	已认可	V5-CN, 轿车

涉及车辆

开发序列	发动机	车身
F23 F33 F83		
生产期 (从 / 至) (年年-月月-日日)		反馈 (措施的所
/ 15-7-1	生产期注释	有案例至) (年年
	2015 年 7 月 1 日，防盗报警系统设码调整	-月月-日日)

投诉

客户投诉在车辆上锁的情况下报警系统有时自动触发。

原因

防盗报警系统应用程序

出现此问题的车辆装备：

SA0302 - 报警系统

措施

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

BMW Technical Bulletin 61903184-01: Anti-theft Alarm System Spurious T

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->