FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/108022-bmw-generic-ecu-file-pdf

回复案例

案例编号
45282102

主题
X6 in-car have peculiar smell

状态日期 (年年-月月-日日)
11-4-18

状态
处理中

编制日期 (年年-月月-日日)
11-4-18

经销商 / 组织
Wuhan Baoze Automobile Sales / V5-CN, 轿车

提交人
Guiming Zhou

电话编号 / 接听时间 (从 / 至)
13871272169

电子邮件地址
zhougm@baoze.bmw.com.cn

底盘编号 (最后 7 位)
L340715

车辆身份识别编号
WBAFG41019L340715

细节

开发序列
E71

发动机
N54

变速箱
AUT

车型
X6 35I

生产日期 (年年-月月-日日)
09-4-29

国家标准
EUR

车身
SC

首次登记注册 (年年-月月-日日)
09-7-28

发动机编号
04747089

变速箱编号
4058187W3Q

转向
LL

行驶里程
42012 公里

进厂维修
2

客户感觉

故障位置:	故障类型:	故障条件:
车内底板饰件/搁脚板饰件	散发异味	车内温度

原因

故障位置:	故障类型:	故障条件:
车内底板饰件/搁脚板饰件	散发异味	车内温度

所属系统
车身

故障代码

发布的措施

措施编号	主题

已执行的措施

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

BMW X6 E71 N54 In-Cabin Formaldehyde Odor Case Study 45282102

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->