FREE 10% PREVIEW (1/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| 序号 | DFC名称 | 中文描述 | 潍柴状态 | 故障等级 | DTCO（十六进制） | FaultType（十六进制） | DTCM（十六进制） | SPN（十进制） | FMI（十进制） | DTCB（十进制） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC_AFSBattErr | 进气流量计电压错误 | 不在用 | 8 | P0100 | 01 | P0001 | 517097 | 11 | 2111 |
| 2 | DFC_AFSDrftAdjVal_0 | 进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值 | 不在用 | 8 | P010F | 85 | P0002 | 517097 | 17 | 2311 |
| 3 | DFC_AFSDrftAdjVal_1 | 进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值 | 不在用 | 8 | P010F | 84 | P0003 | 517097 | 15 | 2311 |
| 4 | DFC_AFSPhysRngHi | 进气流量计物理信号超上限 | 不在用 | 11 | P0100 | F2 | P0004 | 517097 | 4 | 2111 |
| 5 | DFC_AFSPhysRngLo | 进气流量计物理信号超下限 | 不在用 | 11 | P0100 | F0 | P0005 | 517097 | 4 | 2111 |
| 6 | DFC_AFSScg | 进气流量计信号错误 | 不在用 | 17 | P0100 | 11 | P0006 | 517097 | 0 | 2111 |
| 7 | DFC_AFSSetyDrftMax | 进气流量计传感器漂移高于最大门限值 | 不在用 | 8 | P0100 | F3 | P0007 | 517097 | 16 | 2312 |
| 8 | DFC_AFSSetyDrftMin | 进气流量计传感器漂移低于最小门限值 | 不在用 | 8 | P0100 | F1 | P0008 | 517097 | 18 | 2312 |
| 9 | DFC_AFSSigErr | 进气流量计传感器硬件信号错误 | 不在用 | 17 | P0103 | 29 | P0009 | 517097 | 1 | 2111 |
| 10 | DFC_AFSSRCRawMax | 进气流量计原始信号高过最大门限值 | 不在用 | 17 | P0103 | 12 | P000A | 517097 | 8 | 2111 |
| 11 | DFC_AFSSRCRawMin | 进气流量计原始信号低过最小门限值 | 不在用 | 17 | P0102 | 11 | P000B | 517097 | 9 | 2111 |
| 12 | DFC_AFWVltgHigh | 发电机发电电压高 | 不在用 | 1 | U200C | 17 | P000C | 1795 | 3 | 1211 |
| 13 | DFC_AFWVltgLow | 发电机发电电压低 | 不在用 | 1 | U200C | 16 | P000D | 209894 | 0 | 1211 |
| 14 | DFC_AirCCmprOL | 空调压缩机驱动无负载 | 在用 | 1 | P0645 | 13 | P000E | 3062 | 5 | 5211 |
| 15 | DFC_AirCCmprOvrTemp | 空调压缩机驱动温度过高 | 在用 | 0 | P0645 | 4B | P000F | 3062 | 6 | 5211 |
| 16 | DFC_AirCCmprRedTrqOL | 空调压缩机减载驱动开路 | 在用 | 1 | P0645 | F0 | P0010 | 519701 | 5 | 5211 |
| 17 | DFC_AirCCmprRedTrqOvrTemp | 空调压缩机减载驱动温度过高 | 在用 | 0 | P0645 | F1 | P0011 | 519701 | 6 | 5211 |
| 18 | DFC_AirCCmprRedTrqSCB | 空调压缩机减载驱动对电源短路 | 在用 | 1 | P0647 | 12 | P0012 | 519701 | 3 | 5211 |

FREE 10% PREVIEW (2/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DFC_AirCCmprRedTrqSCG | 空调压缩机减载驱动对地短路 | 在用 | 1 | P0646 | F1 | P0013 | 519701 | 4 | 5211 |
| 20 | DFC_AirCCmprSCB | 空调压缩机驱动对电源短路 | 在用 | 1 | P0647 | F0 | P0014 | 3062 | 3 | 5211 |
| 21 | DFC_AirCCmprSCG | 空调压缩机驱动对地短路 | 在用 | 1 | P0646 | 11 | P0015 | 3062 | 4 | 5211 |
| 22 | DFC_AirCSwtDEC1SigUnAvl | 来自CAN报文的多态开关信号不可用 | 在用 | 0 | U0466 | 29 | P0016 | 7853 | 2 | 5311 |
| 23 | DFC_AirCSwtNpl | 空调开关CAN信号输入不信性 | 在用 | 1 | U0424 | 00 | P0017 | 7853 | 19 | 5311 |
| 24 | DFC_AirCtlAirSlwRespNeg | 负向梯度变化时，信号响应慢 | 不在用 | 1 | P0411 | F0 | P0018 | 5264 | 18 | 2313 |
| 25 | DFC_AirCtlAirSlwRespPos | 正向梯度变化时，信号响应慢 | 不在用 | 1 | P0411 | F1 | P0019 | 5264 | 17 | 2313 |
| 26 | DFC_AirCtlGovDvtEOMMax | 再生时空气控制器正向偏差超过上限门槛值 | 不在用 | 16 | P0101 | FE | P001A | 517100 | 15 | 2313 |
| 27 | DFC_AirCtlGovDvtEOMMin | 再生时空气控制器负向偏差超过上限门槛值 | 不在用 | 16 | P0101 | FE | P001B | 517100 | 17 | 2313 |
| 28 | DFC_AirCtlGovDvtMax | 空气控制器正向偏差超过上限门槛值 | 不在用 | 16 | P0402 | 9C | P001C | 1241 | 0 | 2313 |
| 29 | DFC_AirCtlGovDvtMin | 空气控制器负向偏差超过上限门槛值 | 不在用 | 16 | P0401 | 9B | P001D | 1241 | 1 | 2313 |
| 30 | DFC_AirCtlRatSlwRespNeg | EGR率负向反应慢故障 | 不在用 | 1 | P0411 | F2 | P001E | 5264 | 18 | 2223 |
| 31 | DFC_AirCtlRatSlwRespPos | EGR率正向反应慢故障 | 不在用 | 1 | P0411 | 7C | P001F | 5264 | 17 | 2223 |
| 32 | DFC_AirHt_TstOffHi | 进气加热栅格关闭时电压信号高 | 在用 | 3 | P2609 | 73 | P0020 | 2898 | 16 | 5212 |
| 33 | DFC_AirHt_TstOffLo | 进气加热栅格关闭时电压信号低 | 在用 | 3 | P2609 | F0 | P0021 | 2898 | 18 | 5212 |
| 34 | DFC_AirHt_TstOnHi | 进气加热栅格开通时电压信号高 | 在用 | 3 | P2609 | 72 | P0022 | 2898 | 15 | 5212 |
| 35 | DFC_AirHt_TstOnLo | 进气加热栅格开通时电压信号低 | 在用 | 3 | P2609 | F1 | P0023 | 2898 | 17 | 5212 |
| 36 | DFC_AirHtStickOn | 进气加热栅格常通 | 在用 | 2 | P2609 | 9E | P0024 | 2898 | 7 | 5212 |

FREE 10% PREVIEW (3/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DFC_AirMonEGRRed | 积碳引起的EGR质量流量错误 | 在用 | 1 | P0403 | 64 | P0025 | 517101 | 2 | 2211 |
| 38 | DFC_AirRlyOL | 气系统供电继电器驱动开路 | 在用 | 0 | P3301 | 13 | P0026 | 522031 | 5 | 5115 |
| 39 | DFC_AirRlyOvrTemp | 气系统供电继电器驱动过温 | 在用 | 0 | P3302 | 4B | P0027 | 522031 | 6 | 5115 |
| 40 | DFC_AirRlySCB | 气系统供电继电器驱动对电源短路 | 在用 | 0 | P3303 | 12 | P0028 | 522031 | 3 | 5115 |
| 41 | DFC_AirRlySCG | 气系统供电继电器驱动对地短路 | 在用 | 0 | P3304 | 11 | P0029 | 522031 | 4 | 5115 |
| 42 | DFC_AirTMonPlaus_0 | 冷起动时温度_0不可信 | 在用 | 1 | P1000 | 64 | P002A | 517102 | 0 | 2314 |
| 43 | DFC_AirTMonPlaus_1 | 冷起动时温度_1不可信 | 在用 | 1 | P1001 | 64 | P002B | 517102 | 1 | 2314 |
| 44 | DFC_AirTMonPlaus_2 | 冷起动时温度_2不可信 | 在用 | 1 | P1002 | 64 | P002C | 517102 | 2 | 2314 |
| 45 | DFC_AirTMonPlaus_3 | 冷起动时温度_3不可信 | 在用 | 1 | P1003 | 64 | P002D | 517102 | 3 | 2314 |
| 46 | DFC_AirTMonPlaus_4 | 冷起动时温度_4不可信 | 在用 | 1 | P1004 | 64 | P002E | 517102 | 4 | 2314 |
| 47 | DFC_AirTMonPlausTot | 冷起动时多个温度不可信 | 在用 | 1 | P1005 | 64 | P002F | 517102 | 5 | 2314 |
| 48 | DFC_ARlySCB_0 | 执行器_0对电源短路 | 在用 | 2 | P0659 | 12 | P0030 | 3597 | 3 | 5213 |
| 49 | DFC_ARlySCB_1 | 执行器_1对电源短路 | 在用 | 2 | P2671 | 12 | P0031 | 3598 | 3 | 5213 |
| 50 | DFC_ARlySCB_2 | 执行器_2对电源短路 | 在用 | 2 | P2686 | 12 | P0032 | 3599 | 3 | 5213 |
| 51 | DFC_ARlySCB_3 | 执行器_3对电源短路 | 在用 | 1 | P26E7 | 12 | P0033 | 5016 | 3 | 5213 |
| 52 | DFC_ARlySCB_4 | 执行器_4对电源短路 | 在用 | 1 | P35E7 | 12 | P0034 | 5017 | 3 | 5213 |
| 53 | DFC_ARlySCB_5 | 执行器_5对电源短路 | 在用 | 1 | P36E7 | 12 | P0035 | 519597 | 3 | 5213 |
| 54 | DFC_ARlySCB_6 | 执行器_6对电源短路 | 在用 | 1 | P37E7 | 12 | P0036 | 519598 | 3 | 5213 |
| 55 | DFC_ARlySCB_7 | 执行器_7对电源短路 | 在用 | 1 | P38E7 | 12 | P0037 | 519599 | 3 | 5213 |
| 56 | DFC_ARlySCB_8 | 执行器_8对电源短路 | 在用 | 1 | P39E7 | 12 | P0038 | 519600 | 3 | 5213 |
| 57 | DFC_ARlySCG_0 | 执行器_0对地短路 | 在用 | 2 | P0658 | 11 | P0039 | 3597 | 4 | 5213 |
| 58 | DFC_ARlySCG_1 | 执行器_1对地短路 | 在用 | 2 | P2670 | 11 | P003A | 3598 | 4 | 5213 |
| 59 | DFC_ARlySCG_2 | 执行器_2对地短路 | 在用 | 2 | P2685 | 11 | P003B | 3599 | 4 | 5213 |
| 60 | DFC_ARlySCG_3 | 执行器_3对地短路 | 在用 | 1 | P26E7 | 11 | P003C | 5016 | 4 | 5213 |
| 61 | DFC_ARlySCG_4 | 执行器_4对地短路 | 在用 | 1 | P35E7 | 11 | P003D | 5017 | 4 | 5213 |
| 62 | DFC_ARlySCG_5 | 执行器_5对地短路 | 在用 | 1 | P36E7 | 11 | P003E | 519597 | 4 | 5213 |
| 63 | DFC_ARlySCG_6 | 执行器_6对地短路 | 在用 | 1 | P37E7 | 11 | P003F | 519598 | 4 | 5213 |
| 64 | DFC_ARlySCG_7 | 执行器_7对地短路 | 在用 | 1 | P38E7 | 11 | P0040 | 519599 | 4 | 5213 |
| 65 | DFC_ARlySCG_8 | 执行器_8对地短路 | 在用 | 1 | P39E7 | 11 | P0041 | 519600 | 4 | 5213 |

FREE 10% PREVIEW (4/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DFC_BattUHi | 蓄电池电压太高 | 在用 | 2 | P0563 | A3 | P0042 | 167 | 15 | 5411 |
| 67 | DFC_BattULo | 蓄电池电压太低 | 在用 | 2 | P0562 | A2 | P0043 | 167 | 17 | 5411 |
| 68 | DFC_BattUSRCMax | 蓄电池电压信号太高 | 在用 | 2 | P0563 | 85 | P0044 | 168 | 3 | 5411 |
| 69 | DFC_BattUSRCMin | 蓄电池电压信号太低 | 在用 | 2 | P0562 | 84 | P0045 | 168 | 4 | 5411 |
| 70 | DFC_BattVltgHigh | 电池电压高 | 在用 | 1 | U200F | 17 | P0046 | 167 | 0 | 5411 |
| 71 | DFC_BattVltgLow | 电池电压低 | 在用 | 1 | U200F | 16 | P0047 | 167 | 1 | 5411 |
| 72 | DFC_BFPOL | 回流泵(后处理6.5系统)开路 | 在用 | 1 | P20FA | 13 | P0048 | 4375 | 31 | 3211 |
| 73 | DFC_BFPOvrTemp | 回流泵(后处理6.5系统)过温 | 在用 | 1 | P20FA | 4B | P0049 | 4375 | 20 | 3211 |
| 74 | DFC_BFPSCB | 回流泵(后处理6.5系统)对电源短路 | 在用 | 1 | P20FA | 12 | P004A | 4375 | 19 | 3211 |
| 75 | DFC_BFPSCG | 回流泵(后处理6.5系统)对地短路 | 在用 | 1 | P20FA | 11 | P004B | 4375 | 14 | 3211 |
| 76 | DFC_BrkNpl | 主、辅刹车信号不在同一状态 | 在用 | 3 | P0504 | 62 | P004C | 597 | 2 | 5214 |
| 77 | DFC_BrkSigMn | 刹车信号不可信 | 在用 | 1 | P0571 | 29 | P004D | 597 | 19 | 5214 |
| 78 | DFC_BrkSigRdnt | 刹车信号错误 | 在用 | 1 | P0703 | 29 | P004E | 519702 | 19 | 5214 |
| 79 | DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_0 | CAN节点0总线关闭错误 | 在用 | 1 | U0028 | 08 | P004F | 519601 | 19 | 5312 |
| 80 | DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_1 | CAN节点1总线关闭错误 | 在用 | 1 | U0037 | 08 | P0050 | 519602 | 19 | 5312 |
| 81 | DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_2 | CAN节点2总线关闭错误 | 在用 | 0 | U0046 | 08 | P0051 | 519603 | 19 | 5312 |
| 82 | DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_3 | CAN节点3总线关闭错误 | 不在用 | 0 | U0055 | 08 | P0052 | 519604 | 19 | 5312 |
| 83 | DFC_BusDiagBusOffNodeA | CAN节点A总线关闭错误 | 不在用 | 0 | U0028 | 88 | P0053 | 519605 | 19 | 5312 |
| 84 | DFC_CAClgEta | 进气中冷效率低故障 | 在用 | 9 | P026A | 00 | P0054 | 5285 | 11 | 2315 |
| 85 | DFC_CAN_E_TIMEOUT | CAN通讯超时 | 不在用 | 1 | U1000 | 00 | P0055 | 519675 | 2 | 5312 |
| 86 | DFC_CEngDsTAbsTst | 发动机冷却液稳态温度不可信 | 不在用 | 2 | P0116 | 26 | P0056 | 110 | 16 | 1111 |
| 87 | DFC_CEngDsTDynTst | 发动机冷却液动态温度不可信 | 不在用 | 2 | P0116 | 27 | P0057 | 110 | 15 | 1111 |

FREE 10% PREVIEW (5/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | DFC_CEngDsTPhysRngHi | 发动机冷却液温度超上限 | 在用 | 8 | P0115 | 85 | P0058 | 110 | 0 | 1111 |
| 89 | DFC_CEngDsTPhysRngLo | 发动机冷却热温度低下限 | 在用 | 8 | P0115 | 84 | P0059 | 110 | 17 | 1111 |
| 90 | DFC_CEngDsTSRCMax | 发动机冷却液温度原始电压高于上限 | 在用 | 8 | P0118 | 12 | P005A | 110 | 3 | 1111 |
| 91 | DFC_CEngDsTSRCMin | 发动机冷却液温度原始电压低于下限 | 在用 | 8 | P0117 | 11 | P005B | 110 | 4 | 1111 |
| 92 | DFC_CEngDsTVDPlaus | 发动机冷却液温度不可信（该温度与所选的第二温度的偏差高于上限） | 不在用 | 8 | P0116 | 1C | P005C | 110 | 2 | 1111 |
| 93 | DFC_ChrCtlFlowMon1 | EGR管路故障-阻塞 | 在用 | 1 | P0401 | FE | P005D | 1241 | 0 | 2324 |
| 94 | DFC_ChrCtlFlowMon2 | EGR管路故障-泄露 | 在用 | 1 | P0401 | FE | P005E | 1241 | 1 | 2324 |
| 95 | DFC_ChrCtlGovDvtMax | 节流阀压力控制器正向偏差超过上限门槛值 | 在用 | 8 | P2074 | 85 | P005F | 7595 | 3 | 2212 |
| 96 | DFC_ChrCtlGovDvtMin | 节流阀压力控制器负向偏差超过下限门槛值 | 在用 | 8 | P2074 | 84 | P0060 | 7595 | 4 | 2212 |
| 97 | DFC_ClthNpl | 离合器信号不可信（档位变化了，但离合器信号没有相应变化） | 在用 | 1 | P0704 | 01 | P0061 | 598 | 2 | 5215 |
| 98 | DFC_ClthSig | 来自CAN的离合器信号错误 | 在用 | 3 | U1400 | 29 | P0062 | 598 | 19 | 5215 |
| 99 | DFC_CoETSBstPrtTrqLim | 增压器保护使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1038 | 00 | P0063 | 518000 | 1 | 1311 |
| 100 | DFC_CoETSEngPrtTrqLim | 发动机保护使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1039 | 00 | P0064 | 518000 | 2 | 1311 |
| 101 | DFC_CoETSInjSysTrqLim | 喷油系统保护使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1040 | 00 | P0065 | 518000 | 3 | 1311 |
| 102 | DFC_CoETSLimInfo | 报告并存储以上的扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1006 | 00 | P0066 | 518000 | 4 | 1311 |
| 103 | DFC_CoETSNTCTrqLim | 排气制动使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1041 | 00 | P0067 | 518000 | 5 | 1311 |
| 104 | DFC_CoETSPDiffTrqLim | DPF使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1042 | 00 | P0068 | 518000 | 6 | 1311 |

FREE 10% PREVIEW (6/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | DFC_CoETSPrfmLimTrqLim | 扭矩限制器使得扭矩限制过大 | 在用 | 0 | P1043 | 00 | P0069 | 518000 | 7 | 1311 |
| 106 | DFC_CoETSSmkTrqLim | 烟度限制使得扭矩限制过大 | 在用 | 1 | P1044 | 00 | P006A | 518000 | 8 | 1311 |
| 107 | DFC_ComA1DEFIDLC | A1DEFI报文数据长度故障 | 在用 | 14 | P111E | 81 | P006B | 519097 | 14 | 5313 |
| 108 | DFC_ComA1DEFITO | A1DEFI报文通讯超时（尿素质量通讯信号丢失） | 在用 | 17 | U02A2 | 87 | P006C | 519097 | 2 | 5313 |
| 109 | DFC_ComActvCodeDLC | ActvCode报文字节长度不够 | 在用 | 0 | P1110 | 81 | P006D | 519606 | 14 | 5313 |
| 110 | DFC_ComActvCodeTO | ActvCode报文超时 | 在用 | 0 | P1111 | 02 | P006E | 519606 | 2 | 5313 |
| 111 | DFC_ComAmbConTO | CAN发送帧AmbCon超时错误 | 在用 | 0 | U0100 | F0 | P006F | 519676 | 2 | 5313 |
| 112 | DFC_ComAMBDLC | AMB报文字节长度不够 | 在用 | 0 | P0100 | F1 | P0070 | 519654 | 8 | 5121 |
| 113 | DFC_ComAMBTO | AMB报文超时 | 在用 | 0 | P0100 | F2 | P0071 | 519654 | 7 | 5121 |
| 114 | DFC_ComAPPMaxErr | 总线油门开度错误 | 在用 | 0 | P1120 | F0 | P0072 | 91 | 19 | 5313 |
| 115 | DFC_ComAPPTO | 总线油门开度超时 | 在用 | 0 | P1121 | 87 | P0073 | 91 | 2 | 5313 |
| 116 | DFC_ComAT1FC1DLC | AT1FC1报文字节长度不够 | 在用 | 1 | P0105 | 81 | P0074 | 519654 | 11 | 5121 |
| 117 | DFC_ComAT1FC1TO | AT1FC1报文超时 | 不在用 | 1 | P0105 | 87 | P0075 | 519654 | 10 | 5121 |
| 118 | DFC_ComAT1IG1DLC | CAN接收帧AT1IG1数据长度错误 | 在用 | 14 | U0113 | 81 | P0076 | 7353 | 10 | 5313 |
| 119 | DFC_ComAT1IG1TO | CAN接收帧AT1IG1超时错误 | 在用 | 14 | U0113 | 87 | P0077 | 7353 | 11 | 5313 |
| 120 | DFC_ComAT1IG2RxDLC | AT1IG2报文字节长度不够 | 在用 | 1 | P0113 | F0 | P0078 | 519717 | 7 | 5121 |
| 121 | DFC_ComAT1IG2RxTO | AT1IG2报文超时 | 不在用 | 1 | P0113 | F1 | P0079 | 519717 | 6 | 5121 |
| 122 | DFC_ComAT1IGC1DLC | 上游Nox传感器接收修正1报文长度错误 | 在用 | 1 | U0113 | FA | P007A | 519607 | 14 | 5313 |
| 123 | DFC_ComAT1IGC1TO | CAN接收帧AT1IGC1超时错误 | 在用 | 14 | U0113 | F2 | P007B | 7353 | 12 | 5313 |
| 124 | DFC_ComAT1IGC2DLC | 上游Nox传感器接收修正2报文长度错误 | 在用 | 1 | U0113 | FB | P007C | 519608 | 14 | 5313 |

FREE 10% PREVIEW (7/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | DFC_ComAT1IGC2TO | CAN接收帧AT1IGC2超时错误 | 不在用 | 8 | U0113 | F3 | P007D | 7353 | 13 | 5313 |
| 126 | DFC_ComAT1IMGTO | AT1IMG报文超时 | 在用 | 0 | U0113 | F4 | P007E | 519677 | 2 | 5313 |
| 127 | DFC_ComAT1OG1DLC | CAN接收帧AT1O1数据长度错误 | 在用 | 14 | U0113 | F5 | P007F | 7351 | 10 | 5313 |
| 128 | DFC_ComAT1OG1TO | CAN接收帧AT1O1超时错误 | 在用 | 14 | U0113 | F6 | P0080 | 7351 | 11 | 5313 |
| 129 | DFC_ComAT1OGC1DLC | 下游Nox传感器接收修正1报文长度错误 | 在用 | 1 | U0113 | FC | P0081 | 519609 | 14 | 5313 |
| 130 | DFC_ComAT1OGC1TO | NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误 | 在用 | 8 | U0113 | F7 | P0082 | 7351 | 12 | 5313 |
| 131 | DFC_ComAT1OGC2DLC | 下游Nox传感器接收修正2报文长度错误 | 在用 | 1 | U0113 | FD | P0083 | 519610 | 14 | 5313 |
| 132 | DFC_ComAT1OGC2TO | NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误 | 不在用 | 8 | U0113 | F8 | P0084 | 7351 | 13 | 5313 |
| 133 | DFC_ComAT1T1IDLC | AT1T1I报文数据长度校验故障 | 在用 | 14 | U010E | 81 | P0085 | 7354 | 14 | 5313 |
| 134 | DFC_ComAT1T1ITO | AT1T1报文超时（尿素温度和液位信号通讯信号丢失） | 在用 | 17 | U010E | 87 | P0086 | 7354 | 2 | 5313 |
| 135 | DFC_ComCANPurgReqSAE | CAN总线请求SAE故障 | 在用 | 0 | P0113 | F9 | P0087 | 519654 | 9 | 5121 |
| 136 | DFC_ComCCVSRollgCntrChksErr | CCVS报文计数错误 | 在用 | 0 | P1123 | F0 | P0088 | 519678 | 19 | 5313 |
| 137 | DFC_ComCILBusOffNode_APPL_CAN | CAN节点1通讯中断 | 在用 | 1 | U1001 | 00 | P0089 | 519611 | 19 | 5313 |
| 138 | DFC_ComCILBusOffNode_PT_CAN | CAN节点2通讯中断 | 在用 | 1 | U1002 | 00 | P008A | 519612 | 19 | 5313 |
| 139 | DFC_ComCILBusOffNode_WPCAN3_CAN | CAN节点3通讯中断 | 在用 | 0 | U1003 | 00 | P008B | 519613 | 19 | 5313 |
| 140 | DFC_ComCILBusOffNode_WPCAN4_CAN | CAN节点4通讯中断 | 在用 | 0 | U1004 | 00 | P008C | 519614 | 19 | 5313 |
| 141 | DFC_ComCM1DLC | CM1报文字节长度不够 | 在用 | 0 | P1124 | 81 | P008D | 519615 | 14 | 5313 |
| 142 | DFC_ComCM1TO | CM1报文超时 | 在用 | 0 | P1124 | 87 | P008E | 519615 | 2 | 5313 |
| 143 | DFC_ComDDDLC | DD报文字节长度不够 | 在用 | 0 | U1106 | 81 | P008F | 519616 | 14 | 5313 |
| 144 | DFC_ComDDTO | DD报文超时 | 在用 | 0 | U1107 | 87 | P0090 | 519616 | 2 | 5313 |

FREE 10% PREVIEW (8/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/309212-weichai-weichai-wise-file-pdf

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | DFC_ComDEC1RollgCntrChksErr | DEC1报文计数错误 | 在用 | 0 | P1120 | F1 | P0091 | 519617 | 8 | 5313 |
| 146 | DFC_ComDemDPMSAE | DemDPMSAE故障 | 在用 | 1 | P04A4 | 00 | P0092 | 518610 | 19 | 5121 |
| 147 | DFC_ComDisTankLvlSAE | 尿素箱液位SAE故障 | 在用 | 11 | P1121 | F0 | P0093 | 7606 | 19 | 5313 |
| 148 | DFC_ComDM19DsAck | ECU与NOx传感器通讯错误 | 在用 | 0 | U0113 | FA | P0094 | 519618 | 19 | 5313 |
| 149 | DFC_ComDM19DsBAM2PKTTO | CAN发送DM19Ds的BAM到Packet超时错误 | 在用 | 0 | U0113 | FB | P0095 | 519703 | 2 | 5313 |
| 150 | DFC_ComDM19DsBAMTO | CAN发送DM19Ds超时错 | 在用 | 0 | U0113 | FC | P0096 | 519704 | 2 | 5313 |
| 151 | DFC_ComDM19DsPKT2PKTTO | CAN发送DM19Ds的Packet到Packet超时错误 | 在用 | 0 | U0113 | FD | P0097 | 519705 | 2 | 5313 |
| 152 | DFC_ComDM19UsAck | ECU与NOx传感器通讯错误 | 在用 | 0 | U0113 | FE | P0098 | 519619 | 19 | 5313 |
| 153 | DFC_ComDM19UsBAM2PKTTO | CAN发送DM19Us的BAM到Packet超时错误 | 在用 | 0 | U0113 | EE | P0099 | 519706 | 2 | 5313 |
| 154 | DFC_ComDM19UsBAMTO | CAN发送DM19Us超时错 | 在用 | 0 | U0113 | ED | P009A | 519707 | 2 | 5313 |
| 155 | DFC_ComDM19UsPKT2PKTTO | CAN发送DM19Us的Packet到Packet超时错误 | 在用 | 0 | U0113 | EC | P009B | 519708 | 2 | 5313 |
| 156 | DFC_ComDM1DCUBAM2PCKTO | BAM到第一数据包超时 | 在用 | 0 | U0113 | EB | P009C | 519620 | 2 | 5313 |
| 157 | DFC_ComDM1DCUBAMDLC | DM1DCU报文BAM字节长度不够 | 不在用 | 1 | U1005 | 00 | P009D | 2902 | 14 | 5313 |
| 158 | DFC_ComDM1DCUBAMTO | DM1DCU报文BAM超时错 | 不在用 | 1 | U1006 | 00 | P009E | 2902 | 2 | 5313 |
| 159 | DFC_ComDM1DCUDLC | DM1DCU报文字节长度不够 | 不在用 | 1 | U1007 | 00 | P009F | 2903 | 14 | 5313 |
| 160 | DFC_ComDM1DCUPACKDLC | DM1DCU报文Packet字节长度不够 | 不在用 | 1 | U1008 | 00 | P00A0 | 2904 | 14 | 5313 |
| 161 | DFC_ComDM1DCUPACKTO | DM1DCU报文Packet超时错误 | 不在用 | 1 | U1009 | 00 | P00A1 | 2904 | 2 | 5313 |
| 162 | DFC_ComDM1DCUPCK2PCKTO | 数据包到数据包超时 | 在用 | 0 | U0113 | EA | P00A2 | 519709 | 2 | 5313 |
| 163 | DFC_ComDM1DCUSPN1 | DCU信息SPN1错误 | 在用 | 0 | P1400 | 00 | P00A3 | 519711 | 19 | 5313 |
| 164 | DFC_ComDM1DCUSPN2 | DCU信息SPN2错误 | 在用 | 0 | P1401 | 00 | P00A4 | 519712 | 19 | 5313 |

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 8-Page Preview (Total: 66 Pages)

Weichai WISEC10 DTC Fault Code Table (China VI) - 66 Pages

DOWNLOAD FULL 66-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->