FREE 10% PREVIEW (1/13 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/415004-vag-vw-audi-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

案例-仅供参考

FREE 10% PREVIEW (2/13 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/415004-vag-vw-audi-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

□故障现象：检查凉车挂不上挡

► 车　　型：A6L 2.4　　变速箱型号：01J

故障里程: 40000KM　　故障频次：偶尔

► 故障分析：

1. 5052检查发动机，变速箱，ABS等控制单元内均无故障存储。
2. 与客户进行沟通，该车偶尔凉车时无法挂档，仪表中档位显示正常。
3. 检查刹车灯开关信号正常，检查刹车灯开关安装位置正常，检查换挡机构外部无卡滞异物。
4. 将车辆放置站内，第二天早上凉车检查发现故障现象存在，检查刹车灯开关信号等电器元件均正常。待环境温度上升一段时间后，故障现象消除。

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 2-Page Preview (Total: 13 Pages)

Audi 2013 SOST Training: 01J CVT and 0AW DSG Gearbox Fault Diagnosis C

DOWNLOAD FULL 13-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->