FREE 10% PREVIEW (1/7 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/105540-bmw-generic-ecu-file-pdf

底盘号码： LN93920　　车辆： X' / E71 / SC / X6 35i x / N55 / 自动变速箱 / EUR 左座驾驶型 / 2010 / 4

系统版本： 2.23.11　　数据版本： 2.23.1

代理商

Yingkou Yanbao CBU
No.70 South Shifu Street
115000 Yingkou
中华人民共和国

任务单编号： .....

编码： .....

查问联系人： .....

销售伙伴编号： 32420

BMW 企业内部号码： 1

ISTA 过程

ISPA 向导：	10LN939203242001201103020928 25	系统状态：	2.23.11
远程售后服务识别码：	---	数据状态：	2.23.1
过程开始：	2011-3-2 9:28:23 (ISID, 6E:48:20:52:41:53)		

车辆身份识别： 读取底盘号码

车辆数据：

底盘号码：	LN93920	型号代码：	FG21	国家规格：	EUR
商标：	BMW PKW	销售名称：	X6 35i x	开发序列代码：	E71
车型系列：	X'	驱动：	四轮驱动	车身类型：	SC
发动机：	N55	排量：	30		
转向系：	左座驾驶型	变速箱：	自动变速箱		
制造年：	2010 / 4	总行驶里程：	15945 km		
实际整合等级：	E070-10-06-501	工厂整合等级：	E070-10-06-501		

车辆任务： E71_#0410*FG21%0A82&LUB4$1A1$1CA$212$217$220$2PA$2SG$300$302$316$322$328$3AH$3AS$403$423$428$430$431$441$459$481$488$494$4AZ$502$508$521$522$524$534$544$548$563$5AC$5AH$5DA$601$609$610$644$672$676$702$818$825$845$858$866$876$892$8AA$8SM$925$988$993-A090-EDTV-EWS4

可编译车辆任务： 是

诊断设码编号 / 保修设码编号

诊断码　　D3450_ICM00000_90_002

车辆测试 (诊断开始)　　9:29:13 - 9:32:08

状态	系统	控制单元规格
通信故障	AL - 主动转向控制	

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 7 Pages)

BMW X6 E71 N55 DSC and Active Steering DTC Diagnosis Report

DOWNLOAD FULL 7-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->