FREE 10% PREVIEW (1/4 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/114109-bmw-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

措施编号	主题	
62452110-03	N63R：动力不足，排放警示灯亮起，有废气旁通阀相关故障码	
认可日期（年年-月月-日日）	状态	组织
16-5-24	已认可	V5-CN, 轿车

涉及车辆

开发序列	发动机	车身
G11 G12	N63R	
生产期（从 / 至）(年年-月月-日日)		反馈（措施的所有案例至）(年年-月月-日日)
/		
	生产期注释	

投诉

- 动力不足

- 检查控制信息 Nr.29： “发动机。可继续行驶”

-排放警示灯（MIL）亮起

- 数字式发动机电子伺控系统中记录了下列一个或多个关于废气门调节器的故障代码

FC 123437，FC 123511，FC 123412，FC 123422，FC 123516（第 1 列气缸）

FC 123438，FC 123518，FC 123414，FC 123424，FC 123426（第 2 列气缸）

原因

废气涡轮增压器（ATL）的一个废气门调节器偶尔卡住。

措施

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 4 Pages)

BMW N63R Technical Bulletin 62452110-03: Waste Gas Flap Actuator Fault

DOWNLOAD FULL 4-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->