FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/184670-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

别克凯越轿车防盗系统无鸣叫信号

一辆上海通用别克凯越（EXCELLE）轿车。该车在使用中出现能进入防盗系统，但触发相关防盗开关时却无报警鸣叫信号的故障。

故障诊断：确认故障后对防盗系统的功能进行检测，当按动遥控器锁闭车门后，LED 安全警报灯只能闪烁一下，但不会连续闪烁。该车也能出现进入警戒状态的确认模式，即按动遥控器锁车门后，LED 安全警报灯闪烁一次，防盗蜂鸣器鸣叫一声，同时转向灯闪烁一次。测试该车的其他防盗功能后又发现，在经过警戒状态的确认模式后，人为地打开发动机舱、行李箱以及车门等来触发防盗开关，该车却不能控制防盗蜂鸣器鸣叫，即触发防盗开关后无报警功能。

防盗模块有进入警戒状态的确认动作，但触发防盗开关后却无报警功能信号，此为自相矛盾的现象。

经过分析研究，该车的 LED 安全警报灯不闪烁现象，可能并没有真正进入防盗警戒状态。于是查阅该车防盗系统控制原理电路如图 1 所示，防盗模块要进入警戒状态，模块的各个输入信号须满足：

【汽修工程师】vcxcar.com
【原厂培训课程】【维修资料】【原厂电路图】【技术案例】【国内外课程】
【升级改装数据】【改装资料】【工程师教程】【专检系统】【新能源资料】

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Buick Excelle: Immobilizer System No Alarm Sound Troubleshooting Guide

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->>