FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/126032-multi-brand-generic-ecu-file-pdf

汽修工程师
VCXCAR.COM

故障码讲解

1 B3055:无线电频率收发器不能调制或没有无线电频率收发器
2 B3060:接收到未编程的收发器识别码
3 P1649:安全防盗系统安全码未编程
4 B2910:转向柱锁止装置密码不正确
5 B302A:车载电话通信接口请求防盗操作
6 B3935:无线电频率收发器验证
7 B3976:无线电频率收发器未配置
8 P1649:安全防盗系统安全码未编程

**有没有防盗要去发动机看 数据流要到车身电脑看有没有钥匙**

## 防盗器数据

| 控制模块 | 参数名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 车身控制模块 | 环境识别 | 未知 | |
| 车身控制模块 | 钥匙零件号 | 0 | |
| 车身控制模块 | 主钥匙已读入 | 2 | |
| 车身控制模块 | 钥匙读入总数 | 2 | |
| 车身控制模块 | 钥匙类型 | 未知 | |

**钥匙防盗 匹配钥匙**

**B3060 接收到未编程钥匙的识别码（放电了数据丢了或换 BCM 了）**
钥匙未进行匹配或钥匙在防盗电脑里面丢失

**P1649 安全防盗系统安全码未编程——换的模块有问题——参与防盗了除了刷写程序外还要匹配防盗密码**
换了参与防盗模块（发动机、车身电脑、方向锁）——重新编程
没个模块都有一个密码——

**B2910 转向柱锁止装置密码不正确**
断电、敲一下方向锁

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

GM Immobilizer DTC Troubleshooting and Key Programming Guide

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->