FREE 10% PREVIEW (1/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

序号	DFC名称	中文描述	潍柴状态	故障等级	DTCO（十六进制）	FaultType（十六进制）	DTCM（十六进制）	SPN（十进制）	FMI（十进制）	DTCB（十进制）
1	DFC_AFSBattErr	进气流量计电压错误	不在用	8	P0100	01	P0001	517097	11	2111
2	DFC_AFSDrftAdjVal_0	进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值	不在用	8	P010F	85	P0002	517097	17	2311
3	DFC_AFSDrftAdjVal_1	进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值	不在用	8	P010F	84	P0003	517097	15	2311
4	DFC_AFSPhysRngHi	进气流量计物理信号超上限	不在用	11	P0100	F2	P0004	517097	4	2111
5	DFC_AFSPhysRngLo	进气流量计物理信号超下限	不在用	11	P0100	F0	P0005	517097	4	2111
6	DFC_AFSScg	进气流量计信号错误	不在用	17	P0100	11	P0006	517097	0	2111
7	DFC_AFSSetyDrftMax	进气流量计传感器漂移高于最大门限值	不在用	8	P0100	F3	P0007	517097	16	2312
8	DFC_AFSSetyDrftMin	进气流量计传感器漂移低于最小门限值	不在用	8	P0100	F1	P0008	517097	18	2312
9	DFC_AFSSigErr	进气流量计传感器硬件信号错误	不在用	17	P0103	29	P0009	517097	1	2111
10	DFC_AFSSRCRawMax	进气流量计原始信号高过最大门限值	不在用	17	P0103	12	P000A	517097	8	2111
11	DFC_AFSSRCRawMin	进气流量计原始信号低过最小门限值	不在用	17	P0102	11	P000B	517097	9	2111
12	DFC_AFWVltgHigh	发电机发电电压高	不在用	1	U200C	17	P000C	1795	3	1211
13	DFC_AFWVltgLow	发电机发电电压低	不在用	1	U200C	16	P000D	209894	0	1211
14	DFC_AirCCmprOL	空调压缩机驱动无负载	在用	1	P0645	13	P000E	3062	5	5211
15	DFC_AirCCmprOvrTemp	空调压缩机驱动温度过高	在用	0	P0645	4B	P000F	3062	6	5211
16	DFC_AirCCmprRedTrqOL	空调压缩机减载驱动开路	在用	1	P0645	F0	P0010	519701	5	5211
17	DFC_AirCCmprRedTrqOvrTemp	空调压缩机减载驱动温度过高	在用	0	P0645	F1	P0011	519701	6	5211
18	DFC_AirCCmprRedTrqSCB	空调压缩机减载驱动对电源短路	在用	1	P0647	12	P0012	519701	3	5211

FREE 10% PREVIEW (2/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

19	DFC_AirCCmprRedTrqSCG	空调压缩机减载驱动对地短路	在用	1	P0646	F1	P0013	519701	4	5211
20	DFC_AirCCmprSCB	空调压缩机驱动对电源短路	在用	1	P0647	F0	P0014	3062	3	5211
21	DFC_AirCCmprSCG	空调压缩机驱动对地短路	在用	1	P0646	11	P0015	3062	4	5211
22	DFC_AirCSwtDEC1SigUnAvl	来自CAN报文的多态开关信号不可用	在用	0	U0466	29	P0016	7853	2	5311
23	DFC_AirCSwtNpl	空调开关CAN信号输入不信性	在用	1	U0424	00	P0017	7853	19	5311
24	DFC_AirCtlAirSlwRespNeg	负向梯度变化时，信号响应慢	不在用	1	P0411	F0	P0018	5264	18	2313
25	DFC_AirCtlAirSlwRespPos	正向梯度变化时，信号响应慢	不在用	1	P0411	F1	P0019	5264	17	2313
26	DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	再生时空气控制器正向偏差超过上限门槛值	不在用	16	P0101	FE	P001A	517100	15	2313
27	DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	再生时空气控制器负向偏差超过上限门槛值	不在用	16	P0101	FE	P001B	517100	17	2313
28	DFC_AirCtlGovDvtMax	空气控制器正向偏差超过上限门槛值	不在用	16	P0402	9C	P001C	1241	0	2313
29	DFC_AirCtlGovDvtMin	空气控制器负向偏差超过上限门槛值	不在用	16	P0401	9B	P001D	1241	1	2313
30	DFC_AirCtlRatSlwRespNeg	EGR率负向反应慢故障	不在用	1	P0411	F2	P001E	5264	18	2223
31	DFC_AirCtlRatSlwRespPos	EGR率正向反应慢故障	不在用	1	P0411	7C	P001F	5264	17	2223
32	DFC_AirHt_TstOffHi	进气加热栅格关闭时电压信号高	在用	3	P2609	73	P0020	2898	16	5212
33	DFC_AirHt_TstOffLo	进气加热栅格关闭时电压信号低	在用	3	P2609	F0	P0021	2898	18	5212
34	DFC_AirHt_TstOnHi	进气加热栅格开通时电压信号高	在用	3	P2609	72	P0022	2898	15	5212
35	DFC_AirHt_TstOnLo	进气加热栅格开通时电压信号低	在用	3	P2609	F1	P0023	2898	17	5212
36	DFC_AirHtStickOn	进气加热栅格常通	在用	2	P2609	9E	P0024	2898	7	5212

FREE 10% PREVIEW (3/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

37	DFC_AirMonEGRRed	积碳引起的EGR质量流量错误	在用	1	P0403	64	P0025	517101	2	2211
38	DFC_AirRlyOL	气系统供电继电器驱动开路	在用	0	P3301	13	P0026	522031	5	5115
39	DFC_AirRlyOvrTemp	气系统供电继电器驱动过温	在用	0	P3302	4B	P0027	522031	6	5115
40	DFC_AirRlySCB	气系统供电继电器驱动对电源短路	在用	0	P3303	12	P0028	522031	3	5115
41	DFC_AirRlySCG	气系统供电继电器驱动对地短路	在用	0	P3304	11	P0029	522031	4	5115
42	DFC_AirTMonPlaus_0	冷起动时温度_0不可信	在用	1	P1000	64	P002A	517102	0	2314
43	DFC_AirTMonPlaus_1	冷起动时温度_1不可信	在用	1	P1001	64	P002B	517102	1	2314
44	DFC_AirTMonPlaus_2	冷起动时温度_2不可信	在用	1	P1002	64	P002C	517102	2	2314
45	DFC_AirTMonPlaus_3	冷起动时温度_3不可信	在用	1	P1003	64	P002D	517102	3	2314
46	DFC_AirTMonPlaus_4	冷起动时温度_4不可信	在用	1	P1004	64	P002E	517102	4	2314
47	DFC_AirTMonPlausTot	冷起动时多个温度不可信	在用	1	P1005	64	P002F	517102	5	2314
48	DFC_ARlySCB_0	执行器_0对电源短路	在用	2	P0659	12	P0030	3597	3	5213
49	DFC_ARlySCB_1	执行器_1对电源短路	在用	2	P2671	12	P0031	3598	3	5213
50	DFC_ARlySCB_2	执行器_2对电源短路	在用	2	P2686	12	P0032	3599	3	5213
51	DFC_ARlySCB_3	执行器_3对电源短路	在用	1	P26E7	12	P0033	5016	3	5213
52	DFC_ARlySCB_4	执行器_4对电源短路	在用	1	P35E7	12	P0034	5017	3	5213
53	DFC_ARlySCB_5	执行器_5对电源短路	在用	1	P36E7	12	P0035	519597	3	5213
54	DFC_ARlySCB_6	执行器_6对电源短路	在用	1	P37E7	12	P0036	519598	3	5213
55	DFC_ARlySCB_7	执行器_7对电源短路	在用	1	P38E7	12	P0037	519599	3	5213
56	DFC_ARlySCB_8	执行器_8对电源短路	在用	1	P39E7	12	P0038	519600	3	5213
57	DFC_ARlySCG_0	执行器_0对地短路	在用	2	P0658	11	P0039	3597	4	5213
58	DFC_ARlySCG_1	执行器_1对地短路	在用	2	P2670	11	P003A	3598	4	5213
59	DFC_ARlySCG_2	执行器_2对地短路	在用	2	P2685	11	P003B	3599	4	5213
60	DFC_ARlySCG_3	执行器_3对地短路	在用	1	P26E7	11	P003C	5016	4	5213
61	DFC_ARlySCG_4	执行器_4对地短路	在用	1	P35E7	11	P003D	5017	4	5213
62	DFC_ARlySCG_5	执行器_5对地短路	在用	1	P36E7	11	P003E	519597	4	5213
63	DFC_ARlySCG_6	执行器_6对地短路	在用	1	P37E7	11	P003F	519598	4	5213
64	DFC_ARlySCG_7	执行器_7对地短路	在用	1	P38E7	11	P0040	519599	4	5213
65	DFC_ARlySCG_8	执行器_8对地短路	在用	1	P39E7	11	P0041	519600	4	5213

FREE 10% PREVIEW (4/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

66	DFC_BattUHi	蓄电池电压太高	在用	2	P0563	A3	P0042	167	15	5411
67	DFC_BattULo	蓄电池电压太低	在用	2	P0562	A2	P0043	167	17	5411
68	DFC_BattUSRCMax	蓄电池电压信号太高	在用	2	P0563	85	P0044	168	3	5411
69	DFC_BattUSRCMin	蓄电池电压信号太低	在用	2	P0562	84	P0045	168	4	5411
70	DFC_BattVltgHigh	电池电压高	在用	1	U200F	17	P0046	167	0	5411
71	DFC_BattVltgLow	电池电压低	在用	1	U200F	16	P0047	167	1	5411
72	DFC_BFPOL	回流泵(后处理6.5系统)开路	在用	1	P20FA	13	P0048	4375	31	3211
73	DFC_BFPOvrTemp	回流泵(后处理6.5系统)过温	在用	1	P20FA	4B	P0049	4375	20	3211
74	DFC_BFPSCB	回流泵(后处理6.5系统)对电源短路	在用	1	P20FA	12	P004A	4375	19	3211
75	DFC_BFPSCG	回流泵(后处理6.5系统)对地短路	在用	1	P20FA	11	P004B	4375	14	3211
76	DFC_BrkNpl	主、辅刹车信号不在同一状态	在用	3	P0504	62	P004C	597	2	5214
77	DFC_BrkSigMn	刹车信号不可信	在用	1	P0571	29	P004D	597	19	5214
78	DFC_BrkSigRdnt	刹车信号错误	在用	1	P0703	29	P004E	519702	19	5214
79	DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_0	CAN节点0总线关闭错误	在用	1	U0028	08	P004F	519601	19	5312
80	DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_1	CAN节点1总线关闭错误	在用	1	U0037	08	P0050	519602	19	5312
81	DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_2	CAN节点2总线关闭错误	在用	0	U0046	08	P0051	519603	19	5312
82	DFC_BusDiagBusOffErrPasNode_3	CAN节点3总线关闭错误	不在用	0	U0055	08	P0052	519604	19	5312
83	DFC_BusDiagBusOffNodeA	CAN节点A总线关闭错误	不在用	0	U0028	88	P0053	519605	19	5312
84	DFC_CAClgEta	进气中冷效率低故障	在用	9	P026A	00	P0054	5285	11	2315
85	DFC_CAN_E_TIMEOUT	CAN通讯超时	不在用	1	U1000	00	P0055	519675	2	5312
86	DFC_CEngDsTAbsTst	发动机冷却液稳态温度不可信	不在用	2	P0116	26	P0056	110	16	1111
87	DFC_CEngDsTDynTst	发动机冷却液动态温度不可信	不在用	2	P0116	27	P0057	110	15	1111

FREE 10% PREVIEW (5/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

88	DFC_CEngDsTPhysRngHi	发动机冷却液温度超上限	在用	8	P0115	85	P0058	110	0	1111
89	DFC_CEngDsTPhysRngLo	发动机冷却热温度低下限	在用	8	P0115	84	P0059	110	17	1111
90	DFC_CEngDsTSRCMax	发动机冷却液温度原始电压高于上限	在用	8	P0118	12	P005A	110	3	1111
91	DFC_CEngDsTSRCMin	发动机冷却液温度原始电压低于下限	在用	8	P0117	11	P005B	110	4	1111
92	DFC_CEngDsTVDPlaus	发动机冷却液温度不可信（该温度与所选的第二温度的偏差高于上限）	不在用	8	P0116	1C	P005C	110	2	1111
93	DFC_ChrCtlFlowMon1	EGR管路故障-阻塞	在用	1	P0401	FE	P005D	1241	0	2324
94	DFC_ChrCtlFlowMon2	EGR管路故障-泄露	在用	1	P0401	FE	P005E	1241	1	2324
95	DFC_ChrCtlGovDvtMax	节流阀压力控制器正向偏差超过上限门槛值	在用	8	P2074	85	P005F	7595	3	2212
96	DFC_ChrCtlGovDvtMin	节流阀压力控制器负向偏差超过下限门槛值	在用	8	P2074	84	P0060	7595	4	2212
97	DFC_ClthNpl	离合器信号不可信（档位变化了，但离合器信号没有相应变化）	在用	1	P0704	01	P0061	598	2	5215
98	DFC_ClthSig	来自CAN的离合器信号错误	在用	3	U1400	29	P0062	598	19	5215
99	DFC_CoETSBstPrtTrqLim	增压器保护使得扭矩限制过大	在用	1	P1038	00	P0063	518000	1	1311
100	DFC_CoETSEngPrtTrqLim	发动机保护使得扭矩限制过大	在用	1	P1039	00	P0064	518000	2	1311
101	DFC_CoETSInjSysTrqLim	喷油系统保护使得扭矩限制过大	在用	1	P1040	00	P0065	518000	3	1311
102	DFC_CoETSLimInfo	报告并存储以上的扭矩限制过大	在用	1	P1006	00	P0066	518000	4	1311
103	DFC_CoETSNTCTrqLim	排气制动使得扭矩限制过大	在用	1	P1041	00	P0067	518000	5	1311
104	DFC_CoETSPDiffTrqLim	DPF使得扭矩限制过大	在用	1	P1042	00	P0068	518000	6	1311

FREE 10% PREVIEW (6/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

105	DFC_CoETSPrfmLimTrqLim	扭矩限制器使得扭矩限制过大	在用	0	P1043	00	P0069	518000	7	1311
106	DFC_CoETSSmkTrqLim	烟度限制使得扭矩限制过大	在用	1	P1044	00	P006A	518000	8	1311
107	DFC_ComA1DEFIDLC	A1DEFI报文数据长度故障	在用	14	P111E	81	P006B	519097	14	5313
108	DFC_ComA1DEFITO	A1DEFI报文通讯超时（尿素质量通讯信号丢失）	在用	17	U02A2	87	P006C	519097	2	5313
109	DFC_ComActvCodeDLC	ActvCode报文字节长度不够	在用	0	P1110	81	P006D	519606	14	5313
110	DFC_ComActvCodeTO	ActvCode报文超时	在用	0	P1111	02	P006E	519606	2	5313
111	DFC_ComAmbConTO	CAN发送帧AmbCon超时错误	在用	0	U0100	F0	P006F	519676	2	5313
112	DFC_ComAMBDLC	AMB报文字节长度不够	在用	0	P0100	F1	P0070	519654	8	5121
113	DFC_ComAMBTO	AMB报文超时	在用	0	P0100	F2	P0071	519654	7	5121
114	DFC_ComAPPMaxErr	总线油门开度错误	在用	0	P1120	F0	P0072	91	19	5313
115	DFC_ComAPPTO	总线油门开度超时	在用	0	P1121	87	P0073	91	2	5313
116	DFC_ComAT1FC1DLC	AT1FC1报文字节长度不够	在用	1	P0105	81	P0074	519654	11	5121
117	DFC_ComAT1FC1TO	AT1FC1报文超时	不在用	1	P0105	87	P0075	519654	10	5121
118	DFC_ComAT1IG1DLC	CAN接收帧AT1IG1数据长度错误	在用	14	U0113	81	P0076	7353	10	5313
119	DFC_ComAT1IG1TO	CAN接收帧AT1IG1超时错误	在用	14	U0113	87	P0077	7353	11	5313
120	DFC_ComAT1IG2RxDLC	AT1IG2报文字节长度不够	在用	1	P0113	F0	P0078	519717	7	5121
121	DFC_ComAT1IG2RxTO	AT1IG2报文超时	不在用	1	P0113	F1	P0079	519717	6	5121
122	DFC_ComAT1IGC1DLC	上游Nox传感器接收修正1报文长度错误	在用	1	U0113	FA	P007A	519607	14	5313
123	DFC_ComAT1IGC1TO	CAN接收帧AT1IGC1超时错误	在用	14	U0113	F2	P007B	7353	12	5313
124	DFC_ComAT1IGC2DLC	上游Nox传感器接收修正2报文长度错误	在用	1	U0113	FB	P007C	519608	14	5313

FREE 10% PREVIEW (7/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

125	DFC_ComAT1IGC2TO	CAN接收帧AT1IGC2超时错误	不在用	8	U0113	F3	P007D	7353	13	5313
126	DFC_ComAT1IMGTO	AT1IMG报文超时	在用	0	U0113	F4	P007E	519677	2	5313
127	DFC_ComAT1OG1DLC	CAN接收帧AT1O1数据长度错误	在用	14	U0113	F5	P007F	7351	10	5313
128	DFC_ComAT1OG1TO	CAN接收帧AT1O1超时错误	在用	14	U0113	F6	P0080	7351	11	5313
129	DFC_ComAT1OGC1DLC	下游Nox传感器接收修正1报文长度错误	在用	1	U0113	FC	P0081	519609	14	5313
130	DFC_ComAT1OGC1TO	NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误	在用	8	U0113	F7	P0082	7351	12	5313
131	DFC_ComAT1OGC2DLC	下游Nox传感器接收修正2报文长度错误	在用	1	U0113	FD	P0083	519610	14	5313
132	DFC_ComAT1OGC2TO	NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误	不在用	8	U0113	F8	P0084	7351	13	5313
133	DFC_ComAT1T1IDLC	AT1T1I报文数据长度校验故障	在用	14	U010E	81	P0085	7354	14	5313
134	DFC_ComAT1T1ITO	AT1T1报文超时（尿素温度和液位信号通讯信号丢失）	在用	17	U010E	87	P0086	7354	2	5313
135	DFC_ComCANPurgReqSAE	CAN总线请求SAE故障	在用	0	P0113	F9	P0087	519654	9	5121
136	DFC_ComCCVSRollgCntrChksErr	CCVS报文计数错误	在用	0	P1123	F0	P0088	519678	19	5313
137	DFC_ComCILBusOffNode_APPL_CAN	CAN节点1通讯中断	在用	1	U1001	00	P0089	519611	19	5313
138	DFC_ComCILBusOffNode_PT_CAN	CAN节点2通讯中断	在用	1	U1002	00	P008A	519612	19	5313
139	DFC_ComCILBusOffNode_WPCAN3_CAN	CAN节点3通讯中断	在用	0	U1003	00	P008B	519613	19	5313
140	DFC_ComCILBusOffNode_WPCAN4_CAN	CAN节点4通讯中断	在用	0	U1004	00	P008C	519614	19	5313
141	DFC_ComCM1DLC	CM1报文字节长度不够	在用	0	P1124	81	P008D	519615	14	5313
142	DFC_ComCM1TO	CM1报文超时	在用	0	P1124	87	P008E	519615	2	5313
143	DFC_ComDDDLC	DD报文字节长度不够	在用	0	U1106	81	P008F	519616	14	5313
144	DFC_ComDDTO	DD报文超时	在用	0	U1107	87	P0090	519616	2	5313

FREE 10% PREVIEW (8/66 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/236936-weichai-weichai-wise-p200-pdf

145	DFC_ComDEC1RollgCntrChksErr	DEC1报文计数错误	在用	0	P1120	F1	P0091	519617	8	5313
146	DFC_ComDemDPMSAE	DemDPMSAE故障	在用	1	P04A4	00	P0092	518610	19	5121
147	DFC_ComDisTankLvlSAE	尿素箱液位SAE故障	在用	11	P1121	F0	P0093	7606	19	5313
148	DFC_ComDM19DsAck	ECU与NOx传感器通讯错误	在用	0	U0113	FA	P0094	519618	19	5313
149	DFC_ComDM19DsBAM2PKTTO	CAN发送DM19Ds的BAM到Packet超时错误	在用	0	U0113	FB	P0095	519703	2	5313
150	DFC_ComDM19DsBAMTO	CAN发送DM19Ds超时错	在用	0	U0113	FC	P0096	519704	2	5313
151	DFC_ComDM19DsPKT2PKTTO	CAN发送DM19Ds的Packet到Packet超时错误	在用	0	U0113	FD	P0097	519705	2	5313
152	DFC_ComDM19UsAck	ECU与NOx传感器通讯错误	在用	0	U0113	FE	P0098	519619	19	5313
153	DFC_ComDM19UsBAM2PKTTO	CAN发送DM19Us的BAM到Packet超时错误	在用	0	U0113	EE	P0099	519706	2	5313
154	DFC_ComDM19UsBAMTO	CAN发送DM19Us超时错	在用	0	U0113	ED	P009A	519707	2	5313
155	DFC_ComDM19UsPKT2PKTTO	CAN发送DM19Us的Packet到Packet超时错误	在用	0	U0113	EC	P009B	519708	2	5313
156	DFC_ComDM1DCUBAM2PCKTO	BAM到第一数据包超时	在用	0	U0113	EB	P009C	519620	2	5313
157	DFC_ComDM1DCUBAMDLC	DM1DCU报文BAM字节长度不够	不在用	1	U1005	00	P009D	2902	14	5313
158	DFC_ComDM1DCUBAMTO	DM1DCU报文BAM超时错	不在用	1	U1006	00	P009E	2902	2	5313
159	DFC_ComDM1DCUDLC	DM1DCU报文字节长度不够	不在用	1	U1007	00	P009F	2903	14	5313
160	DFC_ComDM1DCUPACKDLC	DM1DCU报文Packet字节长度不够	不在用	1	U1008	00	P00A0	2904	14	5313
161	DFC_ComDM1DCUPACKTO	DM1DCU报文Packet超时错误	不在用	1	U1009	00	P00A1	2904	2	5313
162	DFC_ComDM1DCUPCK2PCKTO	数据包到数据包超时	在用	0	U0113	EA	P00A2	519709	2	5313
163	DFC_ComDM1DCUSPN1	DCU信息SPN1错误	在用	0	P1400	00	P00A3	519711	19	5313
164	DFC_ComDM1DCUSPN2	DCU信息SPN2错误	在用	0	P1401	00	P00A4	519712	19	5313

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 8-Page Preview (Total: 66 Pages)

Weichai WISEC10 P200 V111 DTC Fault Code Table for Euro VI Diesel Engi

DOWNLOAD FULL 66-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->