
FREE 10% PREVIEW (1/3 pages) · Full PDF & ECU files at ECUFLASH.PRO -> https://ecuflash.pro/en/file/124441-jlr-landrover-generic-ecu-file-pdf

C2MF32A：模块–近场感测

接头表面





接头

C2MF32E
C2MF32A
C2MF32C
C2MF32B

壳体	**可维修**
工程零件号	9F6T–14489–GA
维修零件号	YPC803040
颜色	GREY
空腔	40
线束	CABIN HARNESS
说明	模块–近场感测
位置	请参阅《车间维修手册》中的“部件位置”

接线表和保养维修套件信息

CAV	CSA	COL	CCT	DESTN	预端接的导线	抽取工具	压接钳	剥线器	热缩套管	标识套筒	拼接板
3	0.75	BK	J3KAB/J3KAP	G4D146A	418–231	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
6	0.35	PK	(J3KAB/J3KAP)+DR––H	C18B3	418–236	418–	418–	418–672	418–104	418–112	418–107
			595 116A								
6	0.35	PK	(DWABP/DWAAN/DWMAC/FEFAW)+DR––F	C40A	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
6	0.35	PK	DWABC+DWMAA+DR––F	C10B1	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
7	0.35	GN	(J3KAB/J3KAP)+DR––H	C18B3	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
7	0.35	GN	DWABC+DWMAA+DR––F	C10B1	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
7	0.35	GN	(DWABP/DWAAN/DWMAC/FEFAW)+DR––F	C40A	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
8	0.35	PK	DWABC+DWMAA+DR––H	C2MF32A	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107
8	0.35	PK	(J3KAB/J3KAP)+DR––F	C2MF32A	418–236	418–595	418–116A	418–672	418–104	418–112	418–107

【禅哥-汽修大联盟】每人/年2千G，1万G好资料/视频/教程/数据！新会员先送1千G！还有红包！
德美日国产-新能源-柴油-工程师-改装-专检-防盗-电脑板-案例-课程-数据 V：1529-888-2340

ECUFLASH.PRO · ENGINEERING ARCHIVE

End of Free 1-Page Preview (Total: 3 Pages)

Land Rover Velar C2MF32A Near Field Sensing Module Pinout and Connecto

DOWNLOAD FULL 3-PAGE PDF AT ECUFLASH.PRO ->